

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 REPORTE DE ESTADO ACTUAL DE EXTINTORES FO-205P10201-23

AÑO (1)	2023				
EDIFICIO (2)	No. EXTINTOR (3)	AGENTE EXTINGUIDOR (4)	UBICACIÓN (5)	ESTADO DEL EXTINTOR (6)	FECHA DE DETECCIÓN (7)
Edificio A	5	PQS	PB entrada lado derecho centro	Sin seguro	15-mar-23
Edificio A	2	PQS	PB Lado izquierdo (sanitario)	Sin seguro	15-mar-23
Edificio B	14	PQS	PB entrada lado izquierdo centro	Sin seguro	15-mar-23
Edificio B	15	PQS	PB Lado derecho fondo	Sin seguro	15-mar-23
Edificio D	38	CO2	PB entrada lado izquierdo centro	Sin seguro	15-mar-23
Edificio D	39	CO2	PB Lado izquierdo fondo	Sin seguro	15-mar-23
Edificio D	40	CO2	PA lado izquierdo sanitarios	Sin seguro	15-mar-23
Edificio D	41	CO2	PA lado derecho fondo	Sin seguro	15-mar-23
Edificio D	42	CO2	PA lado izquierdo fondo	Sin seguro	15-mar-23
Edificio D	43	CO2	PA Lado Izquiero	Sin seguro	15-mar-23
Edificio E	45	PQS	PB entrada lado derecho	Despresurizado	15-mar-23
Edificio E	50	CO2	PA lado izquierdo fondo	Dañado	15-mar-23
Lab y Tall	51	PQS	Entrada centro	Sin seguro	15-mar-23
Telemática	76	CO2	PB centro (junto a baños)	Sin seguro	15-mar-23
Telemática	77	CO2	PB Lado izquierdo	Sin seguro	15-mar-23
Telemática	78	CO2	PB Lado derecho	Sin seguro	15-mar-23
Posgrado	110	PQS	PB lado izquierdo	Despresurizado	15-mar-23
Posgrado	111	PQS	PB lado izquierdo fondo	Sin seguro	15-mar-23
CLE	119	PQS	PB Bajo centro sala	Sin seguro	13-mar.23
CLE	120	PQS	PB lado derecho	Sin seguro	13-mar.23
CLE	122	PQS	PB Lado derecho fondo	Despresurizado	13-mar.23
CLE	125	PQS	PA lado derecho	Sin seguro	13-mar.23
CLE	126	PQS	Lado derecho al frente de salones	Sin seguro	13-mar.23
Hab. Blandas	127	PQS	Centro del pasillo	Retirado	13-mar.23

[Handwritten signature in blue ink]
 Lic. Esrendira Arteaga Botello

RECIBÍÓ (8)

